


現場見取図



(説明)

作業中の午前9時10分頃、積み上げられた杭を取ったところ、バランスが崩れた杭が次々と崩れ落ち、そのうちの1本の杭(直径約12cm、長さ約150cm)が地面に跳ね返った反動で右足のすねにあたり、負傷しました。

上記のとおり相違ありません。

令和2年12月21日

氏名 災害次郎

(注) 原則として被災者本人が記入してください。